

1965 Thunderbird Wartung per 09.04.2017

- Öl & Ölfilter
- Automaten-Öl & Filter
- Bremsflüssigkeit
- Achsöl & Schlupfzusatz
- Kühlwasser
- Servo-Öl
- Zündkerzen Autolite AP45 Platin
- komplett neue Auspuffanlage
- Vergaser Ultraschall gereinigt & revidiert
- Hinterachse revidiert & abgedichtet
- Automatik Getriebe teil demontiert & abgedichtet
- Ansaugspinne demontiert, gereinigt, neu abgedichtet
- Kühlerschläuche ersetzt
- Heizungsschläuche ersetzt
- Servo Lenkung Hydraulikschlauch ersetzt
- Elektrische Fensterheber vorne L&R revidiert
- neue Türverkleidungen vorne L&R
- Neue Buchsen und Gummis Hinterachsaufhängung
- Lichtmaschinen Kugellager gewechselt
- Auspuffkrümmer Dichtung gewechselt